


Messprotokoll

zu: Muster Wasserschaden, Beispielstrasse 1, 8013 Zürich

Zeichnung: Whg.Niederberger



Luftfeuchtigkeit Vaisala

Punkt	Rh%	Temp °C	g/m ³	m/sek Notiz
P: 1.1				
04.07.2013	58	23	11.0	Raumklima
P: 1.2				
04.07.2013	7	42	3.8	Trockner 4022 h
P: 1.3				
04.07.2013	88	25	18.6	
P: 1.4				
04.07.2013	90	25	19.0	
P: 1.5				
04.07.2013	78	25	16.5	
P: 1.6				
04.07.2013	92	25	19.4	
P: 1.7				
04.07.2013	88	25	18.6	

Messprotokoll

zu: Muster Wasserschaden, Beispielstrasse 1, 8013 Zürich

Luftfeuchtigkeit Vaisala

Punkt	Rh%	Temp °C	g/m ³	m/sek Notiz
P: 1.8 04.07.2013	90	25	19.0	
P: 1.9 04.07.2013	78	25	16.5	
P: 1.10 04.07.2013	76	25	16.0	
P: 1.11 04.07.2013	80	25	16.9	
P: 1.12 04.07.2013	78	25	16.5	
P: 1.13 04.07.2013	80	25	16.9	
P: 1.14 04.07.2013	88	25	18.6	
P: 1.15 04.07.2013	84	25	17.7	